

Żywocice, 19 lutego 2021 r.  
(miejscowość i data)

## INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2020

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	„POLENIT” Serwis P.Poż i BHP Urszula Jagieło	Styczeń 2020	Kontrola i konserwacja sprzętu p. pożarowego	nie stwierdzono	brak	
2.	„POLENIT” Serwis P.Poż i BHP Urszula Jagieło	Styczeń 2020	Badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej	nie stwierdzono	brak	
3.	Biuro Nadzoru Budowlanego i Projektowania	03.02.2020	Okresowa kontrola stanu technicznego budynku szkoły (przeгляд roczny)	nie stwierdzono	<p>1. Zaleca się ocieplenie dachu oraz naprawę pokrycia papowego co najmniej w miejscach gdzie doszło do rozszczelnienia dachu.</p> <p>2. Podczas planowanej w przyszłości termomodernizacji budynku zaleca się wykonanie w miejscu rysy na ścianie dylatacji, nowych tynków elewacyjnych oraz wykonanie daszku nad wejściem do biblioteki.</p> <p>3. Zaleca się przemalowanie lub całkowitą wymianę na nowe blacharskich attyk. Należy uzupełnić brakujący pas blachy podrynnowej.</p> <p>4. Należy uzupełnić stolarkę okienną w pomieszczeniu składu opału.</p> <p>5. Należy wykonać badanie instalacji odgromowej w budynku</p>	<p>1. Wykonano naprawę pokrycia papowego w miejscach rozszczelnienia dachu. Ocieplenie dachu zostanie wykonane podczas planowanej termomodernizacji.</p> <p>2. Prace zostaną wykonane podczas planowanej termomodernizacji budynku.</p> <p>3. Część attyk przemalowano, resztę wymieniono na nowe. Uzupełniono brakujący pas blachy podrynnowej.</p> <p>4. Zamontowano nową stolarkę okienną.</p> <p>5. Wykonano nową instalację odgromową i przeprowadzono</p>

					po czym podjąć stosowne kroki w oparciu o wynik w/w badania - korozja instalacji.	badania instalacji odgromowej.
4.	Instalacje elektryczne Kazimierz Lisik	03.07.2020	1. Badanie ochrony przeciwporażeniowej instalacji niskiego napięcia 2. Pomiar oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej niskiego napięcia. 3. Pomiar skuteczności działania wyłączników różnicowo-prądowych.	nie stwierdzono	brak	
5.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	25.08.2020	Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	nie stwierdzono	brak	
6.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	24.08.2020	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków .	nie stwierdzono	brak	
7.	Tomasz Narajczyk	24.08.2020	Przeгляд instalacji gazowych	nie stwierdzono	brak	
8.	Tomasz Narajczyk	24.08.2020	Przeгляд budynku w zakresie stanu technicznego instalacji sanitarnych	nie stwierdzono	brak	
9.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	02.10-21.12.2020	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO - stan na 30.09.2020 r.	nie stwierdzono	brak	
10.	Zakład Usług Kominarskich Grzegorz Szlachin	02.12.2020	Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych	nie stwierdzono	brak	
11.	Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach	22.12.2020	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wydanie opinii pod kątem organizacji zimowego wypoczynku	nie stwierdzono	brak	

