

Żywocice, 10 lutego 2026 r.  
(miejsowość i data)

## INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2025

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	FIRE PROTECTION SYSTEM Gorzela Artur	14.01.2025	Kontrola i konserwacja sprzętu p. pożarowego	nie stwierdzono	brak	
2.		14.01.2025	Przegląd i pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego	nie stwierdzono	brak	
3.		14.01.2025	Przegląd ppoż. wyłączników prądu	nie stwierdzono	brak	
4.		14.01.2025	Badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej	nie stwierdzono	brak	
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	10.02.2025	Kontrola w związku z wypoczynkiem zimowym- żywienie	nie stwierdzono	brak	
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	10.02.2025	Ocena stanu higieniczno- sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, pomiary temperatury w pomieszczeniach szkoły oraz kontrola dokumentacji podczas zimowiska.	nie stwierdzono	brak	
7.	Kuratorium Oświaty w Opolu	17.02.2025	Kontrola planowa: "Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego".	nie stwierdzono	Zaleca się, aby program realizacji doradztwa zawodowego określał metody i formy realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego z uwzględnieniem udziału rodziców.	1.Zalecenia zrealizowano.
8.	DAVKON Usługi Inżynierskie Dawid Ślęzyk	17.03.2025	Okresowa, roczna kontrola budynku sali gimnastycznej 1. Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników	nie stwierdzono	1. Należy usunąć zazielenienia elewacji. 2. Zaleca się uzupełnienie brakujących zakończeń parapetów. Zalecane zastosowanie metalowych zaślepek 3 Zalecana wymiana	1. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 2. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 3 Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 4. Prace zostały wykonane.

			występujących podczas użytkowania obiektu: część konstrukcyjna i część instalacyjna 2. Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 3. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych		skorodowanych elementów rur spustowych. 4. Zalecane wykonanie serwisu instalacji dolnego źródła ciepła z usunięciem nieszczelności. Wymiana skorodowanych elementów oraz usunięcie nieszczelności na przyłączach do bufora ciepła.	
9.	DAVKON Usługi Inżynierskie Dawid Ślazyk	17.03.2025	Okresowa, roczna kontrola budynku szkoły 1.Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu: część konstrukcyjna i część instalacyjna 2. Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 3. Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej. 4. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	nie stwierdzono	1.Zaleca się usunięcie luźnych fragmentów tynku, zagruntowanie podłoża, uzupełnienie ubytków i wykonanie nowego tynku strefy cokołowej na większym fragmencie (np. ściany południowa i zachodnia) 2.Zalecana poprawa mocowania rolety. 3.Zalecane uzupełnienie brakującej kratki wentylacyjnej zamontowanej do elewacji. 4. Zaleca się wykonanie kompleksowej hydroizolacji fundamentów obejmującej odtworzenie zarówno izolacji pionowej i poziomej. Po wykonaniu hydroizolacji zalecane wykonanie remontu tynków wewnętrznych w piwnicy. Prace poprzedzić sporządzeniem dokumentacji projektowej. 5.Zaleca się odnowienie powłoki malarskiej sufitu w toalecie męskiej na parterze. 6. Zaleca się likwidację zastoin poprzez poprawne wyprofilowanie podłoża pod papą. 7.Zaleca się wymianę drabiny na aluminiową z hakami i montaż zaczeów przy włązie dachowym, które umożliwią bezpieczne	1. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 2. Prace zostały wykonane. 3. Zamontowano kratkę. 4. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 5. Odmalowano sufit. 6. Prace zostaną wykonane. 7.Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 8. Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków. 9. Prace wykonano.

					zamocowanie drabiny. Dodatkowo zaleca się przeniesienie lub osłonięcie blachą odpowietrznika instalacji c.o. 8. Zaplanować wymianę opaski i chodnika z płyt betonowych na opaskę z kostki brukowej. 9. Zaleca się wykonanie w dolnej części drzwi otworów lub podcięć.	
10.	Kuratorium Oświaty w Opolu	09.04.2025	Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia klasy I	nie stwierdzono	1.Zorganizować i nadzorować realizację przez wszystkich nauczycieli zaleceń zawartych w opinii wydanej przez PPP w Krapkowicach. 2.Informować pisemnie rodziców o ustalonej pomocy 3. Planując udzielanie pomocy uczniowi współpracować z rodzicami.	Zalecenia wykonano.
11.	Bernard Lechowicz Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, Pomiarów i Projektowanie	23.07.2025	Przeгляд zabezpieczenia gazowego GAZEX.	nie stwierdzono	brak	
12.	Bernard Lechowicz Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, Pomiarów i Projektowanie	14.08.2025	Przeгляд instalacji gazowej.	nie stwierdzono	brak	
13.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	10.06.2025-31.07.2025	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO - stan na 15.06.2025 r.	nie stwierdzono	brak	

14.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	25.08.2025	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków.	nie stwierdzono	brak	
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkovicach	25.08.2025	Kontrola w związku z oceną przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025/26 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych.	nie stwierdzono	brak	
16.	INSTALLTECH Damian Księżycki	26.08.2025	Pomiar instalacji elektrycznej.	nie stwierdzono	Instalacja wymaga przeprowadzenia prac naprawczych i ponownych badań	Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków
17.	INSTALLTECH Damian Księżycki	26.08.2025	Pomiar oświetlenia pomieszczeń szkolnych	nie stwierdzono	W kilku pomieszczeniach odnotowano wyniki negatywne, wynikające z niedostatecznego natężenia światła jak i z braku wymaganej równomierności oświetlenia. Pomieszczenia należy niezwłocznie poddać modernizacji.	Prace zostaną wykonane w miarę posiadanych środków.
18.	UMiG w Krapkovicach Wydział Oświaty i Kultury	01.09.2025	1. Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025/2026. 2. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przestrzeganie przepisów BHP.	nie stwierdzono	brak	
19.	UMiG w Krapkovicach Wydział Oświaty i Kultury	30.09.2025- 31.12.2025	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO - stan na 30.09.2025 r.	nie stwierdzono	brak	